


RAMPES CONVOI EXCEPTIONNEL



! Il est important de bloquer les charnières à l'aide des goupilles fournies.



Ne pas dépasser 50 km/h pour ne pas risquer de détériorer les fixations.
MERCURA décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes.